



■最小直角通路幅

● ノーマルステアリング (前4輪)




● クランプステアリング (8輪)




■作業範囲図

- 3段フルオートジブ作業範囲図
- A性能 (1)



(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. A性能の最大作業半径を図示しています。

- A性能 (2)



(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. A性能の最大作業半径を図示しています。